

## Инструкция по сборке



При монтаже труб из нержавеющей стали предварительную установку нужно проводить исключительно в закаленном предмонтажном штупере. Нужно избегать непосредственного монтажа штупера из нержавеющей стали! Конусы предмонтажных штуперов подвержены износу и, поэтому должны регулярно проверяться шаблонами конуса на соответствие качеству шаблона. Чтобы с самого начала исключить ошибки монтажа, изношенные предмонтажные штуперы нужно заменять новыми.

**Мы рекомендуем только бесшовные мягко накалинные трубы из высококачественной стали из материала 1.4571 по DIN EN 10305 или DIN EN ISO 1127 допуск D4 / T3.**

**Указание:** не использовать сваренные трубы!

Трубы прямоугольно отпиливают в устройстве, допустимое отклонение угла к оси трубы максимум 0,5°.

**Не использовать труборезы!**

Трубы внутри и снаружи слегка зачистить. Максимально допустимая фаска 0,2 x 45°. Для тонкостенных труб мы рекомендуем использовать муфты усиления! (см. основной каталог - трубы)

Для предварительной сборки соответствующей трубы штупер зажать в тиски.

**Обратите внимание:** при размерах свыше 25 мм использовать монтажный аппарат. Предмонтажный штупер нужно регулярно (после 60 предварительных монтажей) сверять с шаблоном конуса.

24° - внутренний конус и наружную резьбу предмонтажного штупера, а также всю внутреннюю сторону накидной гайки смазать смазкой sf 5 GP. По возможности свободно навинтить в один оборот накидную гайку на предмонтажный штупер, чтобы смазка лучше смогла распределиться в винтовой резьбе.

Данные для заказа смазки Gliss 5 GP  
 тюбик 100 г: MO-5GP100  
 банка 250 г: MO-5GP250  
 банка 500 г: MO-5GP500  
 банка 1 000 г: MO-5GP1000



Накидную гайку и врезное кольцо продеть через конец трубы.

**Внимание:** режущая кромка всегда должна идти в направлении соединительного конуса.



Трубу, врезное кольцо и накидную гайку поместить в предмонтажный штуцер. Накидную гайку вплоть до осязательного сопротивления от руки навинчивают на предмонтажный штуцер. При этом трубу зажимают у основания предмонтажного штуцера.



Знак маркировки на накидной гайке облегчает соблюдение количества необходимых оборотов.



Ключом завинтить примерно на 1 - 1 1/4 оборота (в зависимости от размера). При этом труба может радиально повернуться примерно на 1/2 оборота, затем она не должна больше вращаться.

**Обратите внимание:** При предварительном монтаже sf - бриллиантового двугранного врезного кольца завинчивать по возможности до предела (примерно 1 1/4 - 1 1/2 оборота).

## Контроль



Отвинтить накидную гайку. Проверить разрез режущей кромки в трубе. Возвышенность покрывает одну часть торцевой поверхности равномерно по всем охвату. Врезное кольцо может радиально поворачиваться, но не должно сдвигаться вперед. На основании жесткого материала трубы 1.4571 у режущей кромки не возникает никакой возвышенности, как у труб St 35.

**Обратите внимание:** sf-бриллиантовые врезные кольца даже при правильном повышенном предварительном монтаже сидят относительно свободно на трубе.

## Монтаж готовых конструкций в штуцер



После осмотра материала предварительно смонтированную трубу поместить в штуцер соединения.

Повернуть накидную гайку примерно на 1/4 - 1/2 оборота до осязательного напряжения. Штуцер нужно удерживать ключом. При больших габаритах необходимы удлинения для гаечных ключей (удлинения трубы).

### DVGW Дополнение монтажа. Руководство по встраиванию разборных трубных соединений для газовых трубопроводов

1. Разборные трубные соединения с ввертными цапфами формы А, Е и F не должны применяться в установке по DVGW-TRGI или TRF
2. DVGW - знак технического контроля: DG4502BM0334
3. подходит для газа по DVGW рабочий лист G 260

4. дополнительное номинальное давление:	серия	внешний диаметр трубы	номинальное давление
	L	06, 08, 10, 12, 15, 18	PN бар
		22, 35, 42	100
S	06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38		250

5. допустимая рабочая температура: -20° до + 70° C
6. трубы соответствуют стандартам EN ISO 1127 или DIN 2462
7. осевая прочность: при разрыве и сдвиге
8. многократное использование: 10 раз



## Усилительные гильзы SR-595

По причинам издержек часто используются тонкостенные трубы, которые не выдерживают при монтаже давление врезного кольца.

Чтобы, тем не менее, гарантировать функцию завинчивания, мы рекомендуем использование усилительных sf-гильз.

### ■ Монтаж



Усилительные гильзы легко вводятся в трубу вплоть до накатанных рифлений.



Накатанная часть легко забивается в трубу мягким молотком. Возникает спрессованное место, причем труба не расширяется.



Усилительная гильза сидит устойчиво и предохраняет трубу от пережима во время монтажа.



## Резьбовые заглушки SR-589

Резьбовая заглушка вводится конусной стороной в конус. Накидная гайка закручивается рукой, пока заглушка не будет сидеть крепко. Гаечным ключом мы закручиваем накидную гайку примерно на 1/8 оборота. Этого вполне достаточно, чтобы уплотнить соединение. Более сильное завинчивание могло бы деформировать конус и сделать невозможным его дальнейшее использование.



Устройство для снятия грата MO-RE10-56

Предмонтажный штуцер SR-592 ...

Установка для распиливания труб MO-AV 6-42

Шаблон конуса MO-KL